

# markilux 893

**Cas particulier :** oui. Le store markilux 893 maîtrise l'exception qui confirme la règle : les fenêtres triangulaires ou les lanterneaux reçoivent par lui une protection solaire sur mesure. Il peut être monté aussi bien à la verticale, qu'à l'horizontale ou à l'oblique.

**Problème :** non.

**Solution :** optimale.

Un système de contre-traction spécial avec des ressorts de pression à gaz et des câbles métalliques ultra-résistants dans les rails de guidage assurent une tension optimale de la toile. Toutes les pièces de construction nécessitent peu d'entretien et sont protégées contre la corrosion.



## Rails de guidage

Câbles de traction ultra-résistants pour une tension de toile optimale.



## Optique

Apparence arrondie du coffre et fixation par clips brevetée des rails aux supports de fixation.



## Joint brosse

La toile remontée dans le coffre est protégée contre les salissures grâce au joint à brosse.